

MASCHERA A CRISTALLI LIQUIDI SPEEDGLAS - 9100-FX



MASCHERA PER SALDATURA SPEEDGLAS - FX MODELLI DISPONIBILI: 9100V-FX (visore 45x93 mm) 9100X-FX (visore 54x107 mm) 9100XX-FX (visore 73x107 mm)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[3M](#)

Descrizione

La maschera Speedglas 9100 FX migliora il già apprezzato dispositivo FlexView applicato sulle maschere Speedglas 9002.

Dispone di un semplice ribaltamento della maschera di un ampio e protettivo visore trasparente integrato in un nuovo schermo dalle linee accattivanti e moderne.

Più sicurezza, più versatilità, più protezione, più ergonomia.

La maschera Speedglass 9100 FX unisce le caratteristiche degli schermi della serie 9100 con la possibilità di operare, grazie al ribaltamento della semimaschera ospitante il filtro, con la sola protezione del viso assicurata da un ampio schermo trasparente da cm 17x10.

Con un semplice gesto sarà così possibile passare dalla saldatura alla molatura o a qualsiasi altra lavorazione potendo disporre di un ampio campo visivo e di una totale protezione del viso.

Speedglas 9100 FX dispone delle oramai collaudate prestazioni in termini di confortevolezza ed ergonomicità del fasciata degli schermi serie 9100.

PREZZO A RICHIESTA

Per informazioni tecniche e per acquistare accessori e/o ricambi contattaci all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. //

GARANZIA:

Sui filtri di tutte le maschere Speedglas la garanzia è di 12 mesi dalla data di vendita all'utilizzatore finale. A tal fine per eventuali resi dovuti a malfunzionamento da difetto di origine del prodotto, dovrà essere prodotta copia della fattura di vendita o dello scontrino fiscale indicante la matricola del prodotto stesso rilevabile sulla confezione.

In mancanza di tale riscontro documentale non sarà possibile aprire pratica di sostituzione in garanzia.

What do you want to do ?

[New mail](#)Copy

Unità nella scatola: 1